



ÉTANCHÉITÉ
&
SYSTÈMES
ANTIVIBRATOIRES

Les solutions lubrification

GRANULES DES CORBIERES (11)

PROBLEMATIQUE

Matériel : presse à granulés de bois (Promil Stolz)



- Perte d'exploitation liée à la casse de galets après une heure de fonctionnement en raison d'un graissage insuffisant.
- Environnement de travail difficile : poussière de bois, vapeur et très forte charge.

SOLUTION CIR

Dépotage de la graisse directement du tonnelet de 50 kg, pour éviter de souiller celle-ci.



9950-A1

Graissage 3 points par système progressif à intervalle très régulier, 60 à 140 gr par heure et par point.

Gestion par boîtier FLENCO indépendant électronique et des cycles de graissage et alarme défaut graissage.

Asservissement de la centrale de graissage au fonctionnement de la presse.

CIR +

LES PLUS CIR

Proposition technico commerciale globale :

- Préconisation matériel et d'une graisse spécifique à l'activité granulés bois.
- Mise en œuvre du matériel par des équipes CIR.
- Assistance à la mise en route.

BENEFICES CLIENT

Moyens de production fiabilisés par un graissage automatisé

Consommation de graisse plus près de la préconisation du constructeur (très important).

Réduire les pertes d'exploitations causées par une avarie sur les galets et roulements.

BUDGET

Budget matériel : 5 K€