



ÉTANCHÉITÉ
&
SYSTÈMES
ANTIVIBRATOIRES

Les solutions lubrification

Mairie de Larazet (82)

PROBLEMATIQUE

Casse de roulement de palier sur pont brosse de station d'épuration

Graissage réalisé avec des fréquences trop espacées



Environnement difficile pour les équipements et les personnels de maintenance :

- Ambiance agressive pour les roulements
- Immersion des paliers dans les eaux souillées
- Milieu pollué et nauséabond
- Vitesse lente

SOLUTION CIR

Centrale de graissage PULSARLUBE dans une armoire pour protection contre les intempéries.



Graissage 8 points par système progressif à intervalle régulier

Asservissement de la centrale de graissage au fonctionnement des ponts brosses



CIR +

LES PLUS CIR

Proposition technico commerciale globale :

- Mise en place d'un palier adapté aux conditions agressives.
- Préconisation du matériel et de la graisse adaptée au dimension de la turbine
- Mise en œuvre du matériel par des équipes CIR
- Assistance à la mise en route

BENEFICES CLIENT

Amélioration des conditions de graissage pour les opérateurs.

Graissage des équipements fiabilisé : réduction des pertes d'exploitations causées par les avaries sur les roulements.

Consommation de graisse plus près des préconisations constructeur.

BUDGET

Budget matériel : 5 K€